



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ПРОФИЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ»**

241007, г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 30, кв. 6
тел./факс: 8-920-604-62-22, электронная почта: crrp32@mail.ru

АКТ № 000363

первичного обследования технического состояния

дымовых и вентиляционных каналов

« 08 » Восьмого 2021 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Томасев
Михаил Владимирович ответственный за газовое хозяйство
организации МУП «Брянскгазсервис»
и мастер Савельев ООО «ЦППР»
чистильщики _____
_____ фамилия, инициалы

составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 4 по ул. (пер.) Лобаня
в квартирах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
принадлежащих МУП «Брянскгазсервис»
наименование организации

с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов Косел светосервис
№ 1, 4 наименование прибора и тип

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартире № _____ перечислить №№ квартир
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартире № _____
3. Сечение дымоходов составляет 100 x 100 мм № 1. № 4.
Вентиляционные каналы № № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
100 x 100
4. Дымоходы выполнены из керамический картон указать материал
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют Б'Сосед. СМИ
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединений железных соединительных труб от газовых приборов, ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения, указать).
7. Дымоходы имеют в нижней части "карманы" глубиной не менее 25 см и лючки для чистки (если нет, то указать № квартиры).
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединение соответствует техническим условиям (если имеются нарушения, указать).
9. Дымовые и вентиляционные трубы находятся в зоне ветрового подпора (указать квартиры)
Виде

