



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР ПРОФИЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ»**

241007, г. Брянск, ул. Бондаренко, 8  
тел./факс: (4832) 75-38-70, 66-39-17, 8-920-604-62-22, электронная почта: srpt32@mail.ru

**АКТ № 00294**

**первичного обследования технического состояния  
дымовых и вентиляционных каналов**

«15» Ноября 2020 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Помещик  
Михаил Владимирович ответственный за газовое хозяйство  
организации МФУ «Брянскгазсервис»  
и мастер Савицкий ООО «ЦППР»

чистильщики \_\_\_\_\_  
фамилия, инициалы

составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 4 по ул. (пер.) Косовицкая  
в квартирах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
принадлежащих \_\_\_\_\_  
наименование организации

с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов \_\_\_\_\_  
наименование прибора и тип

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартире № \_\_\_\_\_  
перечислить №№ квартир
2. Необособленные дымоходы имеются в квартире № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 1000х1000
4. Дымоходы выполнены из черного металла  
указать материал
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют.
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединений железных соединительных труб от газовых приборов, **ЗАДЕЛАНЫ** (если имеются нарушения, указать).
7. Дымоходы имеют в нижней части "карманы" глубиной не менее 25 см и лючки для чистки (если нет, то указать № квартиры).
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединение соответствует техническим условиям (если имеются нарушения, указать).
9. Дымовые и вентиляционные трубы находятся в зоне ветрового подпора (указать квартиры)  
Все исправно

10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать номер квартиры, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления).

*Имеются везде.*

11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаках имеются в квартирах \_\_\_\_\_

12. Все дымоходы и вентиляционные каналы очищены от сажи и посторонних предметов.

13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: *Имеются*

14. Тяга в дымоходе и вентиляционных каналах на день проверки ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ (ненужное зачеркнуть).

15. Оголовки на крышках в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № квартиры)

*Имеются*

высота их отвечает, не отвечает (ненужное зачеркнуть) техусловиям.

16. Все дымоходы на чердаках и сверх крыши имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

17. Вертикальные дымоходы и вентиляционные каналы проверены методом опускания шара диам. 80-100 мм.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах \_\_\_\_\_

*Брянская обл. Клинцово  
ул. Маммова № 19*

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах \_\_\_\_\_

не отвечают техническим условиям и газовые приборы должны быть отключены.

### ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

От администрации \_\_\_\_\_

подпись

Ответственный за газовое хозяйство \_\_\_\_\_

подпись

номер удостоверения \_\_\_\_\_

Мастер ООО «ЦППР» \_\_\_\_\_

подпись

Чистильщики \_\_\_\_\_

ООО «ЦППР»

подписи, номера удостоверений.

Акт зарегистрирован « *15* » *Июня* 20 *20* г. Мастер ООО «ЦППР» \_\_\_\_\_

