



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«ЦЕНТР ПРОФИЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ»**

241007, г. Брянск, ул. Бондаренко, 8
тел./факс: (4832) 75-38-70, 66-39-17, 8-920-604-62-22, электронная почта: cprg32@mail.ru

АКТ № 00310

**первичного обследования технического состояния
дымовых и вентиляционных каналов
«47» Москва 20 21 г.**

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Томарцев
Игорь Владимирович ответственный за газовое хозяйство
организации МУП «Влессоюзстройсервис»
и мастер Семесев ООО «ЦПР»
чистильщики _____

составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 4 по ул. (пер.) Невская
в квартирах №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
принадлежащих МУП «Влессоюзстройсервис»

с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов Котел одноконтурный №1; №4
наименование прибора и тип

Проверкой установлено:

1. Обособленные дымоходы имеются в квартире № _____
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартире № _____
3. Сечение дымоходов составляет 140 x 140 мм №1; №4
Всего 140 x 140 мм №1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8
4. Дымоходы выполнены из керамический кирпич
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют. В соответствии с НТД
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединений железных соединительных труб от газовых приборов, ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения, указать).
7. Дымоходы имеют в нижней части "карманы" глубиной не менее 25 см и лючки для чистки (если нет, то указать № квартиры).
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединение соответствует техническим условиям (если имеются нарушения, указать).
9. Дымовые и вентиляционные трубы находятся в зоне ветрового подпора (указать квартиры)
Все подпора

10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать номер квартиры, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления).

Везде нет

11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаках имеются в квартирах —

12. Все дымоходы и вентиляционные каналы очищены от сажи и посторонних предметов.

13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: *Нормаль*

14. Тяга в дымоходе и вентиляционных каналах на день проверки **ИМЕЕТСЯ, ОТСУТСТВУЕТ** (ненужное зачеркнуть).

15. Оголовки на крышках в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № квартиры)

Исправны

высота их отвечает, не отвечает (ненужное зачеркнуть) техусловиям.

16. Все дымоходы на чердаках и сверх крыши имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

17. Вертикальные дымоходы и вентиляционные каналы проверены методом опускания шара диам. 80-100 мм.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах

*Брянская обл. Искитово
ул. Новая д.ч.*

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах

не отвечают техническим условиям и газовые приборы должны быть отключены.

ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

От администрации _____

подпись

Ответственный за газовое хозяйство _____

подпись

номер удостоверения _____

Мастер ООО «ЦППР» *Сергей Семенов*

подпись

2147.

Чистильщики _____

ООО «ЦППР»

подписи, номера удостоверений.

Акт зарегистрирован « *17* » *Мая* 20 *21* г. Мастер ООО «ЦППР»

Сергей Семенов

