



**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«ЦЕНТР ПРОФИЛЬНЫХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ РАБОТ»**

241007, г. Брянск, ул. 3 Июля, д. 30, кв. 6  
тел./факс: 8-920-604-62-22, электронная почта: srpr32@mail.ru

**АКТ № 000478**

**первичного обследования технического состояния  
дымовых и вентиляционных каналов**

«17» 05 2022 г.

Мы, нижеподписавшиеся, представитель Заказчика Тошарев  
Николай Владимирович ответственный за газовое хозяйство  
организации МУП "Брянскгазсервис"  
и мастер Семезаев ООО «ЦППР»  
чистильщики \_\_\_\_\_

составили настоящий акт о том, что нами произведена проверка технического состояния дымоходов и вентиляционных каналов в доме № 4 по ул. (пер.) Новая  
в квартирах № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8  
принадлежащих МУП "Брянскгазсервис"

с целью установления пригодности их к эксплуатации для отвода продуктов сгорания от газовых приборов Котел газовый  
№ № 1, 4 наименование прибора и тип

**Проверкой установлено:**

1. Обособленные дымоходы имеются в квартире № \_\_\_\_\_
2. Неособобленные дымоходы имеются в квартире № \_\_\_\_\_
3. Сечение дымоходов составляет 100х100 мм № № 1, 4;  
150х150 мм № № 1, 2, 3, 4;  
5, 6, 7, 8
4. Дымоходы выполнены из керам. лист
5. Противопожарные разделки в междуэтажных и чердачных перекрытиях составляют Бюбб Стил
6. Все отверстия в дымоходах, кроме отверстия для присоединений железных соединительных труб от газовых приборов, ЗАДЕЛАНЫ (если имеются нарушения, указать).
7. Дымоходы имеют в нижней части "карманы" глубиной не менее 25 см и лючки для чистки (если нет, то указать № квартиры). нет
8. Железные соединительные трубы в исправном состоянии, их соединение соответствует техническим условиям (если имеются нарушения, указать).
9. Дымовые и вентиляционные трубы находятся в зоне ветрового подпора (указать квартиры) Все проверено

10. Дымоходы расположены во внутренних капитальных стенах здания (при расположении дымоходов в наружных стенах указать номер квартиры, расстояние от «дыма» до наружной поверхности стены, наличие или отсутствие утепления).

*Внутренние стены*

11. Горизонтальные участки дымоходов в стенах и на чердаках имеются в квартирах —

12. Все дымоходы и вентиляционные каналы очищены от сажи и посторонних предметов.

13. Плотность всех дымоходов проверена ЗАДЫМЛЕНИЕМ. Результат: *Нормальное*

14. Тяга в дымоходе и вентиляционных каналах на день проверки ~~ИМЕЕТСЯ~~, ~~ОТСУТСТВУЕТ~~ (ненужное зачеркнуть).

15. Оголовки на крышках в исправном состоянии (если нуждаются в ремонте, указать № квартиры)

*Исправны*

высота их отвечает, не отвечает (ненужное зачеркнуть) техусловиям.

16. Все дымоходы на чердаках и свех крыши имеют нумерацию квартир, нанесенную несмываемой краской.

17. Вертикальные дымоходы и вентиляционные каналы проверены методом опускания шара диам. 80-100 мм.

### ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах

*Брянская обл. Косово  
ул. Новая д.ч.*

отвечают техническим условиям и могут быть допущены в эксплуатацию.

Дымоходы от газовых приборов и вентиляционные каналы в квартирах

не отвечают техническим условиям и газовые приборы должны быть отключены.

### ПРЕДСТАВИТЕЛИ ЗАКАЗЧИКА

От администрации

подпись

Ответственный за газовое хозяйство

подпись

номер удостоверения

Мастер ООО «ЦППР»

подпись

Чистильщики

ООО «ЦППР»

подписи, номера удостоверений.

Акт зарегистрирован *12* » *05* 20 *22* г. Мастер ООО «ЦППР»

*Сейф Семенов*

